

博罗县交通运输局

关于 2024 年度路政许可“双随机” 综合检查情况的通报

博罗县村级经济联盟有限公司、广东泰塑新材料科技有限公司：

为深入推进路政领域“放管服”改革，持续优化营商环境，不断加强和规范路政工作，进一步提高路政管理能力和服务水平，保障道路完好、安全和畅通，根据相关文件部署和要求，我局于 2024 年 11 月，在全县范围开展 2024 年度路政许可“双随机”抽查。此次抽查主要为我局负责批准或正在批准实施路政（含公路和市政）许可的“双随机”检查，此次检查主要包括是否办理涉路审批、是否按许可规定范围施工、安全防护措施、警示标志、扬尘防治、涉路工程的路面修复情况等，现将具体情况通报如下：

一、检查情况

本次“双随机”行动共抽查我县涉路工程共 6 项（包括公路增设路口项目 2 个、占用挖掘城市道路项目 4 个）。从整体看，2 个公路增设路口项目均存在路政许可证过期但现场仍在施工的情况，其他各项目基本按照行政许可的范围进行施工，暂未出现擅自扩大施工范围等不按许可施工的情况。

本次抽查行动本着坚持安全第一，预防为主的方针，从源头抓起，做到防范于先，切实把隐患消灭在萌芽状态。针对本次检查发现的问题，将持续跟踪并督促整改，确保相关安全管理工作的落实，杜绝重大安全事故的发生。

二、存在问题

（一）路政许可到期后违规施工。通过检查发现：广东泰塑新材料科技有限公司作为建设单位的广东泰塑二期厂区新建路口工程路政管理许可证（许可证号：博罗交叉许字 2024002 号）已于 2024 年 11 月 14 日到期，但该项目并未完成平面交叉道口的改造，现场仍在施工中；博罗县村级经济联盟有限公司作为建设单位的义和连接线加油站开路口工程路政管理许可证（许可证号：博罗交叉许字 2024003 号）已于 2024 年 10 月 19 日到期，但该项目并未完成平面交叉道口的改造，且现场仍对 1 条机动车道进行围蔽。

（二）警示标志设置不规范。部分涉路活动未按照交通疏导方案的要求设置对应的警示标志标识，存在一定的交通安全隐患。如：义和连接线加油站开路口工程存在未摆放施工警示标牌、未设置限速标志。

（三）涉路施工围蔽不规范。部分项目未按照施工方案要求进行围蔽工作，存在一定的安全隐患。如：广东泰塑二期厂区新建路口工程的施工现场存在临边区域无围蔽措施的问题，安全隐患较大。

（四）施工现场未采取扬尘防治措施。部分项目未按照《惠州市扬尘污染防治条例》相关要求落实扬尘防治相关措

施。如：广东泰塑二期厂区新建路口工程施工现场存在裸土长期未覆盖、建筑垃圾长期堆放、出入施工区域车辆未清洗等问题。

三、工作要求

请相关涉路工程建设单位针对检查发现的问题组织各参建单位及时整改落实，并举一反三，防止相关问题重复出现，对存在的安全隐患（问题），要求于2024年12月23日前整改完成情况盖章回复书面报送至我局基建股王钦民（粤政易同名，邮箱459350020@qq.com）。

附件： 现场图片


博罗县交通运输局
2024年12月17日

（联系人：王钦民，联系电话：0752-6638239）