

# 惠州市环境保护局

惠市环函(2017)909号

## 环境监察通知书

博罗县环境保护局：

2017年7月13日、14日，我局联合贵局对石湾镇黄西工业区26家排污企业开展了专项执法行动。检查发现，26家排污企业中有17家企业存在环境违法行为，部分企业存在多种环境违法行为（具体情况详见附件）。

现责成你局按属地管理原则依法对存在环境违法的企业进行立案查处，并严格按照《惠州市石湾镇黄西工业区排污企业专项执法行动方案》的查处要求落实相关工作。同时，加强对黄西工业区企业以及工业区总排口的日常执法监管，并督导企业落实各项整改措施，及时将查处情况和整改信息向社会公开。我局将适时对查处企业开展后督察工作，督察企业执行处罚情况，整改落实情况。

请按照国家环保部环监局及省环保厅环监局的要求分别将调查情况、调查结论、处理处罚情况、整改情况、信息公开情况和移交移送情况等以纸质件和电子邮件形式同时

报送我局，并附企业营业执照、组织机构代码及相关法律文书复印件。该项工作请于 2017 年 7 月 24 日前完成。

附：一、关于惠州市石湾镇黄西工业区偷排废水污染环境问题查处情况报告

二、惠州市石湾镇黄西工业区排污企业专项执法行动查处情况表



{联系人：戴振生 电话：2167946 邮箱：909537305@qq.com }

---

惠州市环境保护局办公室

2017 年 7 月 21 日印发

公开方式：依申请公开

# 惠州市环境保护局

惠市环函〔2017〕889号

## 关于惠州市石湾镇黄西工业区偷排废水 污染环境问题查处情况报告

省环保厅环监局：

接贵局转入关于网民向环保部反映博罗县石湾镇黄西工业区偷排废水污染沿江河道的环境问题后（粤环监察信转〔2017〕2号），我局高度重视，严格按照环保部环境监察局及贵局指示和要求，迅速制定《惠州市石湾镇黄西工业区排污企业专项执法行动方案》，组织市、县两级执法、监测及固废等部门工作人员于7月13日、14日开展联合查处行动，同时对该工业区污染企业排污状况及周边河流水质状况进行了采样监测。现将查处情况报告如下：

### 一、基本情况

黄西工业区位于石湾镇黄西村，占地面积约2000亩，根据前期博罗县环保局及石湾镇政府联合摸底排查的情况，目前该工业区共有26家排污企业，其中持有排污许可证企业9家，已经环评审批未经验收企业5家，未办理环保手续企业12家。目前，黄西工业区的污水管网已全面铺设，但由于西基生活污水处理厂仍在建设（预计2017年12月底建成），园区的生活污水

未能接入市政管网经处理后排放。该园区的生活污水、雨水以及企业排放的工业废水汇合后经该工业区设置的总排放口排至黄西水闸口，最终流入紧水河。

## 二、此前查处情况

2017年6月27日，博罗县环保局接群众投诉反映惠州市博罗县黄西工业区排放黄褐色工业废水污染河流的环境信访案件后，立即组织工作人员对黄西工业区进行现场调查。现场检查时，因黄西工业区整个区域停电，企业均无生产，黄西工业区总排口仍有水在排放，工作人员现场对总排口采样监测，所采水样目测较清澈。经检测，黄西工业区总排口水质参照国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的V类标准，氨氮和总磷分别超标1.2倍和1.3倍，未发现有重金属超标的情况。

经6月27日-29日三天连续调查发现，惠州市大马创新电子科技有限公司、博罗县石湾镇和新铁桶加工部和博罗县石湾镇达裕五金厂未办理环保相关审批手续，已擅自建成并投产；惠州市杰艺实业有限公司2016年底通过省环保厅备案。博罗县环保局依法对上述4间涉水企业立案查处。另外，博罗县环保局执法人员会同石湾镇政府工作人员对该工业区进行摸底排查，共排查出排污企业26家。

## 三、专项行动查处情况

2017年7月13日、14日，根据我局统一部署安排，市、县两级执法、监测及固废等部门工作人员对石湾镇黄西工业区26家排污企业开展专项执法行动。检查发现，26家排污企业均有

废气产生，有废水产生的企业是惠州市杰艺实业有限公司、惠州建亿织造有限公司等 10 家企业，其中五金加工企业 4 家，漂染企业 3 家，电镀企业 2 家，化工企业 1 家。经调查，现场共查实存在环境违法企业 17 家，部分企业存在多种环境违法行为（具体情况详见附件），其中存在未报批环评文件已建成并擅自投入生产的企业 13 家，存在未经验收擅自投入生产的企业 3 家；废水超标排放的企业 3 家，未配套建设废气处理设施、应急预案未按规定完成备案的企业 1 家。博罗县环保局将依法对存在环境违法的企业进行立案查处。目前，石湾镇政府已制定方案，拟对 12 家无证企业进行停水停电处理。

监测人员对黄西工业区总排口、总排口上游 500 米处以及总排口下游黄西水闸口的水质进行采样监测。参照国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中表 1 的 V 类标准，监测报告结果显示黄西工业区总排口化学需氧量、氨氮和总磷分别超标 2.0 倍、8.6 倍和 0.5 倍；总排口上游 500 米处总磷超标 0.6 倍；总排口下游黄西水闸口化学需氧量和氨氮分别超标 0.9 倍和 4.6 倍。监测人员所测样品均未发现有重金属超标的情况。目前，黄西工业区总排口排放的水质目测呈浅黄色，与河水交汇处存在色差。

#### 四、下一步工作安排

(一) 进一步做好污染物排放监管及监测。由博罗县环保局、石湾镇政府负责对该工业区企业以及工业区总排口进行日常巡查，落实巡查报告制度，加强现场监管。博罗县环保局制定监测计划，加强对该工业区企业排污状况及周边河流水质现

状的监测，一旦发现异常情况立即调处。

(二) 进一步做好立案查处工作。博罗县环保局依法对存在环境违法行为的企业进行严厉查处。

(三) 进一步做好后督察工作。市级环保部门将适时开展后督察工作，督察企业执行处罚情况，整改落实情况。

(四) 进一步督促加快推进污水处理设施建设工作。督促石湾镇政府加快建成并投运该区域的生活污水处理设施和配套管网建设，早日投入使用。

(五) 进一步做好信息公开工作。博罗县环保局要加强环境法治宣传，及时将查处情况和整改信息及时向社会公开。

附件：惠州市石湾镇黄西工业区排污企业专项执法行动查处情况表



(联系人及电话：董斌，18948551980)

---

惠州市环境保护局办公室

2017年7月19日印发

公开方式：依申请公开

# 惠州市石湾镇黄西工业区排污企业专项执法行动查处情况表

| 序号 | 企业名称        | 地址              | 执法检查情况   | 污染类型  | 监测情况  | 违法行为             | 查处情况                               |
|----|-------------|-----------------|--|-------|---|------------------|------------------------------------|
| 1  | 惠州市杰艺实业有限公司 | 石湾镇永石大道黄西段西侧    | 2017年6月29日、7月13日对该公司进行检查，该公司有在生产，废水处理设施有运作，规定排放口有废水排放。办有工商营业执照，编制有现状环评，2016年12月经省厅备案，至今未验收。目前，正在对废水处理设施进行升级改造。 | 废水、废气 | 2017年7月13日监测，监测报告编号（博）环境监测报告（督-水）字第00169号；结果显示：化学需氧量超标4.6倍，总氮超标2.9倍。2017年7月14日监测，监测报告编号（博）环境监测报告（督-水）字第00171号；结果显示：氨氮超标1.3倍，总氮超标0.7倍。 | 未经验收擅自投入生产       | 博罗县环保局已对该公司未验先投违法行为立案查处，目前案件正在审查中。 |
| 2  | 大马电子有限公司    | 石湾镇黄西工业区        |  | 废水、废气 |   | 未报批环评，已建成并擅自投入生产 | 博罗县环保局已对该公司立案查处，目前案件正在审查中。         |
| 3  | 博罗县达裕五金有限公司 | 石湾镇永石大道黄西村黄西工业区 |  | 废水、废气 |   | 未报批环评，已建成并擅自投入生产 | 博罗县环保局已对该公司立案查处，目前案件正在审查中。         |

|   |             |          |       |   |   |
|---|-------------|----------|-------|---|---|
| 4 | 和信铁桶加工厂     | 石湾镇黄西工业区 | 废水、废气 | 未报批环评，已建成并擅自投入生产  | 博罗县环保局已对该公司立案查处，目前案件正在审查中。                                    |
| 5 | 惠州建亿织造有限公司  | 石湾镇黄西工业区 | 废水、废气 | 规定排放口废水超标排放；纬编车间未建成并擅自投入生产；自用车间废气防治设备未配套；应急预案未要求完成备案。涉及超量排放。                  | 2017年7月13日监测，监测报告编号（博）环境监测（督-水）字第（2017）第00165号；结果显示：总磷超标1.4倍。 |
| 6 | 惠州亚华胶粘带有限公司 | 石湾镇黄西工业区 | 废水、废气 | 锅炉车间的锅炉冷却水经沉淀处理后直排外环境，监测站现场已取样。该公司办有工商执照，领取有排污许可证。涉嫌伪造危险废物转移联单及处置合同，非法转移危险废物。 | 2017年7月13日监测，监测报告编号（博）环境监测（督-水）字第（2017）第00170号；结果显示：总锌超标1.3倍。 |
| 7 | 华盛康电子有限公司   | 石湾镇黄西工业区 | 废水、废气 | 未报批环评，已建成并擅自投入生产。   | 2017年7月13日到现场检查，检查时无生产，办有工商执照，未报批环评。                          |

|    |                 |                 |   |       |   |
|----|-----------------|-----------------|---|-------|---|
| 8  | 申泰电子（惠州）有限公司    | 石湾镇永石大道黄西村黄西工业区 | 2017年7月13日到现场检查，该企业正常生产，治污设施正常运转，废水排放口排放的废水水质较清，现场无发现环境违法行为。领取有排污许可证。                       | 废水、废气 | 2017年7月13日监测，监测报告编号（博）环境监测（督-水）字第（2017）第00168号；结果显示：达标。 |
| 9  | 博罗石湾大兴漂染有限公司    | 石湾镇永石大道黄西村黄西工业区 | 2017年6月28日以及7月13日、14日到该公司检查，企业均未生产，水处理设施无运作，规定排放口无废水排放。领取有排污许可证。                            | 废水、废气 |   |
| 10 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理厂 | 石湾镇黄西工业区        | 2017年7月14日到现场检查，车间无生产，据企业反映因没有订单，从7月8日停产至今，现场废水处理设施无运转，规定排放口无排水。                            | 废水、废气 |   |
| 11 | 惠州市耀米科技有限公司     | 石湾镇永石大道黄西村黄西工业区 | 2017年7月13日到该公司进行检查。检查当日，该公司未生产，项目无生产废水产生。办有工商执照。  | 废气    | 未报批环评，已建成并擅自投入生产  |
| 12 | 广东艾立特密封制造有限公司   | 石湾镇永石大道西侧黄西段西侧  | 2017年7月13日到该公司进行检查，检查时部分生产，无签订相关废物处置合同，部分废料露天堆放；现场有清洗密封胶圈的设施，有少量清洗废水产生，接入雨水管道，现场无排水。办有工商执照。 | 废气    | 未报批环评，已建成并擅自投入生产  |
| 13 | 惠州市润泰建材有限公司     | 石湾镇永石大道黄西村黄西工业区 | 2017年7月13日到该公司检查，检查时未生产，无发现有生产废水排放。办有工商执照。  | 废气    | 未报批环评，已建成并擅自投入生产  |
| 14 | 石湾铭泰焊料加工有限公司    | 石湾镇黄西工业区        | 2017年7月13日到该公司检查，检查时有生产，该公司新建有一个溶锡车间，该车间的生产情况已上报博罗县环保局，但未获得验收许可，检查时该车间正在安装调试。               | 废气    | 擅自增设生产车间  |

|    |                  |          |   |    |  |                  |                     |
|----|------------------|----------|---|----|--|------------------|---------------------|
| 15 | 易聚源塑料有限公司        | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月13日到现场检查，车间有生产，无废水产生，已办营业执照。                         | 废气 |  | 未报批环评，已建成并擅自投入生产 | 博罗县环保局拟对该公司未批先建立案查处 |
| 16 | 惠州悦丰针纺科技有限公司     | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月13日到现场检查，车间有生产，无废水产生，已办营业执照，未办有环保相关手续。               | 废气 |  | 未报批环评，已建成并擅自投入生产 | 博罗县环保局拟对该公司未批先建立案查处 |
| 17 | 惠州市隆顺塑业有限公司      | 石湾镇黄西工业区 | 1、2017年7月14日到现场检查，检查时有生产，办有工商执照。2、现场检查时，无发现有废水产生。           | 废气 |  | 未报批环评，已建成并擅自投入生产 | 博罗县环保局拟对该公司未批先建立案查处 |
| 18 | 惠州塑伯新材料有限公司      | 石湾镇黄西工业区 | 1、2017年7月14日到现场检查，检查时有生产，办有工商执照。2、现场检查时，无发现有废水产生。           | 废气 |  | 未报批环评，已建成并擅自投入生产 | 博罗县环保局拟对该公司未批先建立案查处 |
| 19 | 惠州市百世杰喜庆用品有限公司   | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月14日到现场检查，检查时有生产，该公司属于两违项目，已通过博罗环保局备案。无发现有生产废水产生。     | 废气 |  | 未经验收擅自投入使用生产     | 博罗县环保局拟对该公司未批先建立案查处 |
| 20 | 天城塑胶五金制品有限公司     | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月13日到现场检查，检查时有生产，办有工商执照，已报批环评，未验收，无生产废水产生。            | 废气 |  | 未经验收擅自投入使用生产     | 博罗县环保局拟对该公司未批先建立案查处 |
| 21 | 惠州市奇盛科技有限公司      | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月13日到现场检查，车间有生产，废水循环使用，已办营业执照，报批环评，已经环保局审批验收。         | 废气 |  |                  |                     |
| 22 | 广东达一农林生态科技股份有限公司 | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月13日到该公公司检查，检查时有生产。该公司办有工商执照，领取有排污许可证，现场检查时，无发现有废水产生。 | 废气 |  |                  |                     |
| 23 | 广东欧米娜生态农业科技有限公司  | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月13日到现场检查，办有工商执照，领取有排污许可证。现场未发现环境违法行为。                | 废气 |  |                  |                     |
| 24 | 博罗石湾镇万丰涂料有限公司    | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月13日到现场检查，办有工商执照，领取有排污许可证。现场未发现环境违法行为。                | 废气 |  |                  |                     |

|    |             |          |   |    |  |  |
|----|-------------|----------|---|----|--|--|
| 25 | 科建五金加工厂     | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月13日到现场检查，该厂现场检查时已停产，设备已清空，现场未见企业相关负责人。   | 废气 |  |  |
| 26 | 惠州市轩宇鞋业有限公司 | 石湾镇黄西工业区 | 2017年7月14日到现场检查，检查时未生产，无生产废水产生。该公司属于两违项目，已通过博罗环保局审批。2017年7月3日，博罗县环保局已受理该公司申请验收。2016年8月博罗环保局对该公司进行了处罚，2016年11月1日向企业送达行政处罚决定书，2017年5月16日复查时无生产。 | 废气 |  |  |

